

機密性2情報

局内担当者限り

事務連絡

令和3年8月24日

九州森林管理局 森林整備部長 殿
(森林整備課 企画官扱い)

宮崎森林管理署長

2・4・5-T剤埋没箇所の点検について

標記の件について、令和3年8月の豪雨に伴う臨時点検結果を別紙のとおり提出します。

担当：総括森林整備官

令和 3 年 度

245-T 剂埋没箇所保全点検

実 行 記 録 写 真 整 理 簿

令和 3 年 8 月 24 日

宮崎森林管理署 夏木森林事務所

点検記録簿

点検箇所: (県名、市町村名) 宮崎県小林市須木
 (林小班名) 夏木国有林

点検年月日 令和3年8月23日
 点検者職氏名(技)

標識	点検事項	異状の有無		原因	異状があった場合		その他	
		状況	異状の有無		講じた措置(具体的)	措置した年月日		担当者職氏名
囲い	破損又は腐朽状況	異常なし						
	文字の状況	異常なし						
	支柱	倒状	異常なし					
	有刺鉄線	折損腐朽	異常なし					
		ゆるみ	異常なし					
被覆箇所 の状況	切断	異常なし						
	表土(覆土)の状況	表土安定しており、流出の恐れなし。						
立地環境	植生の進入状況	下層植生が繁茂しており、特に問題なし。						
	水源の有無(水源までの距離)	5.3km上流に水源、河川が隣接地に有り。						
	宅地の有無(宅地までの距離)	0.1km上流側に住宅有り。						
その他	その他	なし						
その他	周囲土壌の状況	異常なし						
	・土石の採取等によるかく乱 ・災害等	かく乱等なし 災害等なし						

場 所 夏木 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T剂埋没箇所 (正面)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



場 所 夏木 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T剂埋没箇所 (正面左側)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



場所 夏木国有林 [REDACTED]
撮影年月日 令和3年8月23日
附記事項 245-T剤埋没箇所（正面右側）
撮影者 農林水産技官 [REDACTED]



場所 夏木国有林 [REDACTED]
撮影年月日 令和3年8月23日
附記事項 245-T剤埋没箇所（看板）
撮影者 農林水産技官 [REDACTED]



令和 3 年 度
(令和 3 年 8 月 豪 雨)

245-T 劑 埋 没 箇 所 保 全 点 検

実 行 記 録 写 真 整 理 簿

宮 崎 森 林 管 理 署 高 岡 森 林 事 務 所

点検記録簿

点検箇所: (県名、市町村名) 宮崎県宮崎市高岡町
 (林小班名) 大工次郎国有林

点検年月日 令和3年8月23日
 点検者職氏名 (技)

標識	点検事項	異状の有無		原因	異状があつた場合		その他	
		状況	異状の有無		講じた措置(具体的)	措置した年月日		担当者職氏名
囲い	破損又は腐朽状況	異常なし						
	文字の状況	異常なし						
	支柱	倒状	異常なし					
		折損腐朽	異常なし					
	ロープ	ゆるみ	異常なし					
被覆箇所 の状況	表土(覆土)の状況	異常なし						
	植生の進入状況	表土安定しており、流出の恐れなし。 下層植生が繁茂しており、問題なし。						
立地環境	水源の有無(水源までの距離)	2. 2km 下流地点に水源あり。						
	宅地の有無(宅地までの距離)	2. 0km 下流地点に宅地あり。						
	その他							
その他	周囲土壌の状況 ・土石の採取等によるかく乱 ・災害等	異常なし かく乱等なし 災害等なし						

場所
撮影年月日
附記事項
撮影者

大工次郎 国有林 [REDACTED]
令和3年8月23日
245-T剤埋没箇所。（上部右肩及び中央部）
農林水産技官 [REDACTED]



場所
撮影年月日
附記事項
撮影者

大工次郎 国有林 [REDACTED]
令和3年8月23日
245-T剤埋没箇所。（上部左肩及び中央部）
農林水産技官 [REDACTED]



場 所 大工次郎 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T剂埋没箇所。 (下部左肩及び中央部)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



場 所 大工次郎 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T剂埋没箇所。 (下部右肩及び中央部)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



場 所 大工次郎 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T剂埋没箇所。 (看板)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



場 所 大工次郎 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T剂埋没箇所。 (側面 林内)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



令和3年度

245-T 剂埋没箇所保全点検

実行記録写真整理簿

令和3年8月24日

宮崎森林管理署 田代ヶ八重森林事務所

別紙様式

点検記録簿

(県名、市町村名) 宮崎県小林市須木

点検年月日 令和3年8月23日

点検箇所:

(林小班名) 重永国有林

点検者職氏名 (技)

標識	点検事項	異状の有無		原因	異状があった場合		その他	
		状況	異状の有無		講じた措置(具体的)	措置した年月日		担当者職氏名
囲い	破損又は腐朽状況	異常なし						
	文字の状況	異常なし						
	支柱	倒状	異常なし					
		折損腐朽	異常なし					
	有刺鉄線	ゆるみ	異常なし					
		切断	異常なし					
被覆箇所 の状況	表土(覆土)の状況	表土安定しており、流出の恐れなし。						
	植生の進入状況	広葉樹1~12cm6本、問題なし。						
立地環境	水源の有無(水源までの距離)	槻木川まで0.1km、田代ヶ八重ダムまで3.4km						
	宅地の有無(宅地までの距離)	なし						
	その他							
その他	周囲土壌の状況	異常なし						
	・土石の採取等によるかく乱 ・災害等	異常なし						
		異常なし						

場 所 重永 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T 剂 埋 没 箇 所 (正 面)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



場 所 重永 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T 剂 埋 没 箇 所 (上 部)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



場 所 重永 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T 剂 埋 没 箇 所 (右 側 面)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



場 所 重永 国有林 [REDACTED]
撮 影 年 月 日 令 和 3 年 8 月 23 日
附 記 事 項 245-T 剂 埋 没 箇 所 (左 側 面)
撮 影 者 農 林 水 産 技 官 [REDACTED]



令和 3 年 度

245-T 剂埋没箇所保全点検

実 行 記 録 写 真 整 理 簿

宮 崎 森 林 管 理 署 田 野 森 林 事 務 所

点検記録簿

点検箇所: (県名、市町村名) 宮崎県宮崎市田野町
 (林小班名) 本田野国有林

点検年月日 令和3年8月24日
 点検者職氏名(技)

標識	点検事項	異状の有無		原因	異状があつた場合		その他
		状況	異状の有無		講じた措置(具体的)	措置した年月日	
囲い	破損又は腐朽状況	異常なし					
	文字の状況	支柱	異常なし				
		倒状	異常なし				
		折損腐朽	異常なし				
被覆箇所 の状況	ロープ	ゆるみ	異常なし				
		切断	異常なし				
	表土(覆土)の状況	表土安定しており、流出の恐れなし。					
立地環境	植生の進入状況	下層植生が繁茂しており、特に問題なし。					
	水源の有無(水源までの距離)	なし					
	宅地の有無(宅地までの距離)	なし					
	その他	養鶏場あり 0.7km上流					
その他	周囲土壌の状況	異常なし					
	・土石の採取等によるかく乱 ・災害等	異常なし					

場所
撮影年月日
附記事項
撮影者

本田野 国有林
令和3年8月24日
245-T剤埋没箇所（近景）
農林水産技官



場所
撮影年月日
附記事項
撮影者

本田野 国有林
令和3年8月24日
245-T剤埋没箇所（看板）
農林水産技官



場所 本田野 国有林 [REDACTED]
撮影年月日 令和3年8月24日
附記事項 245-T剤埋没箇所 (正面左側部(手前))
撮影者 農林水産技官 [REDACTED]



場所 本田野 国有林 [REDACTED]
撮影年月日 令和3年8月24日
附記事項 245-T剤埋没箇所 (正面左側部(奥))
撮影者 農林水産技官 [REDACTED]



記録写真整理簿（補助紙）

NO.3

場所
撮影年月日
附記事項
撮影者

本田野 国有林 [REDACTED]
令和3年8月24日
245-T剂埋没箇所（正面右侧部（奥））
農林水産技官 [REDACTED]



場所
撮影年月日
附記事項
撮影者

本田野 国有林 [REDACTED]
令和3年8月24日
245-T剂埋没箇所（背面右侧部（手前））
農林水産技官 [REDACTED]



機密性2情報

局担当者限り
事務連絡
令和3年9月8日

九州森林管理局
森林整備部長 殿
(森林整備課企画係扱い)

宮崎森林管理署
都城支署長

2, 4, 5-T剤埋設箇所の臨時点検について
(令和3年8月豪雨による臨時点検)

このことについて、別紙のとおり臨時点検を実施しましたので報告します。

(担当：総括森林整備官)



別紙様式

点検記録簿

点検箇所: (県名、市町村名) 宮崎県都城市高崎町大字大牟田

(林小班名) 長尾国有林

点検年月日 令和3年8月26日

点検者職氏名 総括森林整備官

高崎森林事務所森林官

森林情報管理官

標識	点検事項	異状の有無		原因	講じた措置(具体的)	異状があった場合		その他
		状況	状況			措置した年月日	担当者職氏名	
囲い	破損又は腐朽状況	なし						
	文字の状況	良好						
	支柱	良好	倒状					
		なし	折損腐朽					
	ロープ	なし	ゆるみ					
被覆箇所 の状況	表土(覆土)の状況	なし	切断					
	植生の進入状況	良好						
立地環境	水源の有無(水源までの距離)	良好						
	宅地の有無(宅地までの距離)	水路敷等(1.0km下流)						
	その他	宅地あり(1.1km下流)						
その他	周囲土壌の状況	なし						
	・土石の採取等によるかく乱 ・災害等	良好 なし						



令和3年8月26日撮影 臨時点検




令和3年8月26日撮影 臨時点検



令和3年8月26日撮影 臨時点検



令和3年8月26日撮影 臨時点検



[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



縮尺 = $\frac{1}{5,000}$

